



Станция Инжиниринга 4.4

Перечень изменений Станции Инжиниринга 4.4

Добавлена поддержка контроллеров серии TREI-5B-04 STANDARD.

Добавлена поддержка контроллеров серии TREI-5B-05 Smart TP.

Добавлена поддержка драйвера Sentinel 7.6.9

Перечень изменений Станции Инжиниринга 4.4.1

Исправлено отображение курсора на мнемокадре «СИСТЕМА»

Исправлено отображение переменных при смене статуса на мнемокадре «СИСТЕМА»

Перечень изменений Станции Инжиниринга 4.4.2

Добавлена возможность перезапуска контроллера «тип абонента 2» в режим программирования (Для СРВК 9.0 СПО 2 и выше)

Реализованы новые «Файловые операции» для контроллеров «тип абонента 2» (Для СРВК 9.0 СПО3 и выше)

Перечень изменений Станции Инжиниринга 4.4.3

Исправлена проблема масштабирования строк в «Протоколе сообщений»

Исправлены сообщения о копировании файлов в «Протоколе сообщений»

Исправлена ошибка просмотра файлов в «Файловые операции» для контроллеров «тип абонента 2»

Перечень изменений Станции Инжиниринга 4.4.4

Добавлена поддержка контроллера АБАК

Добавлена поддержка контроллера DevLink C-1000 (S-23)

Перечень изменений Станции Инжиниринга 4.4.5

Исправлена ошибка - при удалении абонента из списка выделялись 2 строки

Изменены файловые операции для абонентов «Контроллер (тип2)» на базе FileZilla